



شركة العين للتوزيع  
AI Ain Distribution Company

## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار 01: مراجعة: 01

الصفحة 1 من 48

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الاعتماد بواسطة : المدير الإداري

أُقر باستلام نسخة من قواعد السلامة عند العمل على شبكات شركة العين للتوزيع.

رقم النسخة : .....

الإسم : .....

الشركة : .....

التوقيع : .....

التاريخ : .....

يمكنكم تحميل نسخة إلكترونية من قواعد السلامة عند العمل على شبكات شركة العين للتوزيع من خلال الصفحة الرئيسية لموقع شركة العين للتوزيع و المتاحة على الأجهزة المحمولة. تُعتبر هذه النسخة الإلكترونية مرنة بشكل كامل بحيث يُمكنكم البحث عن المصطلحات و الجُمْل بسهولة.

يُمكنكم أيضًا تحميل إصدار قواعد السلامة عند العمل على الشبكات باللغة العربية، وبالرغم من ذلك، تُعتبر هذه النسخة هي المرجع الرسمي.



شركة العين للتوزيع  
Al Ain Distribution Company

(AADC) شركة العين للتوزيع

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار: 01 :مراجعة: 01

الصفحة 2 من 48

**قواعد السلامة عند العمل على الشبكات**

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

سجل التعديلات على المُستند

رقم المُراجعة	تاريخ الإصدار	تم الإعداد بواسطة	تم الإعتماد بواسطة:



شركة العين للتوزيع  
AI Ain Distribution Company

## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار 01: مراجعة: 01

الصفحة 3 من 48

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

#### الفهرس

#### مقدمة

نظام سلامة العمل

إجراءات إدارة الصحة و السلامة المهنية

#### قواعد سلامة النظام

1 تطبيق قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

2 قواعد التشغيل الأساسية

3 تحديد المعدات

4 تشغيل المعدات

5 العزل و الإقفال

6 تأريض المعدات

7 العمل على أو بالقرب من معدات الجهد العالي المعزولة

8 العمل على معدات الجهد العالي المشحونة

9 العمل على أو بالقرب من معدات الجهد المنخفض المعزولة

10 العمل على معدات الجهد المنخفض المشحونة

11 العمل على الكابلات الأرضية

12 العمل على الخطوط الهوائية

13 العمل على الأنظمة المضغوطة و الميكانيكية

14 توصيل و فصل الأصول

15 مستندات السلامة

16 إعتماد الموظفين

#### تعريفات

مُلحق - أ اللوحات التحذيرية و الحواجز المعتمدة

مُلحق - ب تعليمات التشغيل



## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار: 01: مراجعة: 01

الصفحة 4 من 48

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الاعتماد بواسطة : المدير الإداري

#### مقدمة

تُقر شركة العين للتوزيع بمسئوليتها عن توفير كهرباء ومياه شرب ومياه مُعاد تدويرها بشكل آمن إلى منطقة العين في إمارة أبوظبي. فنحن ملتزمون بالحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمقاولين خاصتنا وكذلك الزائرين والمجتمع والشركاء الإستراتيجيين خلال تواجدهم في منشآتنا ومقرات عملنا.

فقد قمنا بتطوير قواعد السلامة عند العمل على الشبكات للمساعدة في تسهيل التشغيل الآمن لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والمياه المُعاد تدويرها التي تُديرها شركة العين للتوزيع.

تُعتبر قواعد السلامة عند العمل على الشبكات هذه إجبارية ويجب الإلتزام بها من قبل كافة العاملين في إدارة شبكاتنا. تنطبق قواعد سلامة النظام على كافة الموظفين والمقاولين والإستشاريين المتعاملين مع شركة العين للتوزيع والمسؤولين عن الإشراف على شبكات توزيع الكهرباء والمياه أو تشغيلها أو العاملين عليها أو بالقرب منها.

يتعين على كل فرد الإلتزام بما ورد في قواعد السلامة عند العمل على الشبكات وتطبيقها في كافة الظروف.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

### نظام سلامة العمل

تُعتبر قواعد السلامة عند العمل على الشبكات إلزامية لنظام العمل الآمن في شبكات الكهرباء ومياه الشرب والمياه المُعاد تدويرها التي تُديرها شركة العين للتوزيع.



### نظام سلامة العمل

هناك سبعة عناصر للتأكيد على وجود نظام آمن للعمل، وتعتبر قواعد السلامة عند العمل على الشبكات أحد العناصر الرئيسية.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

### تخطيط العمل

يعتبر تخطيط العمل مبدأ رئيسي يتعين تطبيقه عند تكليف أي شخص بالعمل حتى يتم إتخاذ كافة الإجراءات المناسبة و التأكيد على تنفيذ الأعمال بشكل آمن. يتعين توافر مسئول تخطيط لكل مهمة عمل أو تشغيل، والذي يكون مسئولاً عن تدارك وفهم وإظهار المخاطر التي ستواجه الشخص المنفذ للمهمة وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتقليل المخاطر بالقدر المناسب. يشتمل تخطيط العمل على المهام الروتينية و الطارئة.

### الإشراف

لضمان التحكم في إدارة شبكات شركة العين للتوزيع، فيجب الإشراف عليها بواسطة مسئولين التخطيط أو الإشراف وكذلك المدراء بشكل روتيني. يضمن الإشراف الجيد خلق بيئة آمنة للعمل بدون مخاطر لكل من الموظفين العاملين على الشبكة وكذلك المعدات قيد التشغيل.

### الأدوات و المعدات

من الضروري توافر الأدوات و المعدات بحالة جيدة و مُعايرة وصالحة لتنفيذ المهام. تشتمل المعدات على أدوات الحماية الشخصية والتي يجب إستخدامها عند تنفيذ المهام المُسندة. يتعين تخزين أدوات الحماية الشخصية بشكل مناسب سواء في الموقع أو خلال الإنتقال بالسيارات للحفاظ عليها من الضرر.

### الأشخاص المعتمدين

يجب أن يكون الموظفين المعتمدين و المكلفين بمهام تشغيلية في شبكات التوزيع مؤهلين التأهيل العلمي المناسب و أن يتم تكليفهم خطياً لتنفيذ المهام المطلوبة منهم.

### المراقبة التشغيلية

يجب مراقبة عمليات تشغيل شبكات التوزيع للتأكد على توصيل الكهرباء و المياه بشكل آمن. يتم التحكم مركز مراقبة الشبكة في شبكة الجهد العالي. يتم التحكم في شبكة الجهد



شركة العين للتوزيع  
Al Ain Distribution Company

## (AADC) شركة العين للتوزيع

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار: 01: مراجعة: 01

الصفحة 7 من 48

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

المنخفض بواسطة الشخص المسئول عن إدارة وحدة الكهرباء (CN2) ويتم التحكم في شبكة المياه بواسطة الشخص المسئول عن إدارة وحدة المياه (CN3).

#### الثقافة والسلوكيات

يتطلب العمل دائماً الحفاظ على أعلى معايير في السلوكيات الشخصية. يجب أن يتصرف كل موظف بطريقة تتماشى مع إجراءات وثقافة وسياسة السلامة المتبعة في شركة العين للتوزيع خلال كافة الأوقات.

تُعتبر المبادئ السلوكية والثقافية التالية بشأن قواعد السلامة عند العمل على الشبكات بمثابة دليل النموذج السلوكي ويجب الإمتثال له في كافة الأوقات.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

### المبادئ السلوكية و الثقافية

#### بشأن قواعد السلامة عند العمل على الشبكات


- ✓ يجب إتباع أعلى معايير السلامة و التأكيد على منحها الأولوية في كافة الأعمال الأخرى.
- ✓ يجب فهم المخاطر المحيطة بأعمالنا.
- ✓ يجب أن تعمل الدوائر و الأقسام و منظومة التشغيل كفريق عمل واحد.
- ✓ يجب طلب الإستفسار في أي وقت في حال وجود أمور غير واضحة أو غير آمنة.
- ✓ يجب الإبلاغ فوراً في حال رؤية أي تصرفات أو حالات غير آمنة و مُعرضة للمخاطر. في حال تم إنتقادات بسبب تصرف غير آمن، فيُرجى تقبُّل ذلك كفرصة للتعليم و ليس للوم. فهذا سيحافظ على سلامتك في المستقبل.
- ✓ كُن مثلاً يُحتذى به في تطبيق السلامة.
- ✓ إتبع كافة مستندات التشغيل و تعليمات السلامة الصادرة و راقب إرشادات و تعليمات و حواجز السلامة بحرص.
- ✓ كُن ممارس جيد لترتيب و تنظيم موقع العمل لتقليل احتمالية الإصابة.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

### إجراءات إدارة الصحة و السلامة المهنية

تعتبر قواعد السلامة عند العمل على الشبكات بمثابة المبادئ الأساسية لكافة الأعمال على أو بالقرب من شبكات توزيع شركة العين للتوزيع ويدعمها مستندات تكميلية أخرى ضمن نظام إدارة الصحة و السلامة المهنية في شركة العين للتوزيع. المستندات التكميلية هي تعليمات التشغيل (OIS)، والتي توفر التعليمات بشأن كيفية تطبيق قواعد السلامة عند العمل على الشبكات وإجراءات التشغيل النموذجية (SOPs) التي توضح كيفية تنفيذ المهام بطريقة آمنة.



تُعتبر تعليمات التشغيل (OI) وإجراءات التشغيل النموذجية (SOP) إلزامية لتطبيق قواعد السلامة عند العمل على الشبكات.

تُغطي قواعد السلامة عند العمل على الشبكات كافة الأعمال التي تتم على أو بالقرب من شبكات توزيع كهرباء الجهد المنخفض والجهد العالي وكذلك شبكات مياه الشرب والمياه المُعاد تدويرها. تندرج كافة الأصول القائمة في هذه الشبكات تحت قواعد السلامة عند العمل على الشبكات، وتشمل دون حصر على، كافة المعدات الميكانيكية والآليات وأنباب الضغط و خطوط الأنابيب والأنظمة



شركة العين للتوزيع  
Al Ain Distribution Company

## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار: 01: مراجعة: 01

الصفحة 10 من 48

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

الهيدروليكية و المولدات المتحركة و نظام مراقبة العمليات و أنظمة الإتصالات و الحماية.

يتعين على كافة الموظفين أن يكونوا على وعي تام بإتباع ممارسات العمل الآمن في أي مهام يتم تكليفهم بها. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل كافة الأشخاص المسؤولية الشخصية عن إتباع قواعد الصحة و السلامة لحماية أنفسهم وكذلك حماية الأشخاص الآخرين المتأثرين بأعمالهم.

لن يتم قبول عدم الإلتزام أو تجاهل قواعد السلامة عند العمل على الشبكات أو تعليمات التشغيل (OI) أو إجراءات التشغيل النموذجية (SOP)، كسبب للإهمال في تنفيذ المهام أو الإخلال بهذه القواعد.

يتعين على كل مَنْ يعترض على تعليمات السلامة ذات الصلة بتطبيق قواعد السلامة أن يُقدم أسبابه إلى من يعطيه التعليمات. يجب تسوية الإعتراض بشكل مُرضي قبل بدء أي أعمال.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

#### 1- تطبيق قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

1-1 يجب تطبيق قواعد السلامة عند العمل على الشبكات عند تشغيل أو العمل على أو بالقرب من المعدات التي تعتبر ضمن شبكات الكهرباء ومياه الشرب و المياه المُعاد تدويرها خاصة شركة العين للتوزيع.

2-1 في حال وجود تداخل بين شبكات الكهرباء الخاضعة لشركة العين للتوزيع و أي شبكة كهرباء أخرى، فيجب إتباع مستندات السلامة الوقائية بين الأنظمة (RISSP) لتحقيق نظام عمل آمن.

3-1 عند تنفيذ الأعمال بموجب إتفاقية الأعمال الكهربائية بين شبكة شركة العين للتوزيع وشبكة المتعامل، فيتعين إتباع تعليمات التشغيل (OI) الصادرة من شركة العين للتوزيع وكذلك بنود إتفاقية التعاون مع المتعامل.

4-1 عند التداخل بين شبكة مياه شركة العين للتوزيع وشركة أخرى أو شبكة أخرى، فيتعين إتباع إجراءات السلامة خاصة شركة أبوظبي للنقل والتحكم (TRANSCO) لتنفيذ الأعمال بشكل آمن.

5-1 عند تنفيذ الأعمال بموجب إتفاقية أعمال المياه فيما بين شبكة شركة العين للتوزيع وشبكة البلدية، فيتعين إتباع إجراءات دائرة المياه في شركة العين للتوزيع.

6-1 تكون مسافة الأمان اللازمة للتعامل مع موصل كهربائي مشحون (حيّ) وفق ما هو مذكور في الجدول-1 أدناه.

الجدول-1 مسافة الأمان للتعامل مع الموصلات الكهربائية المشحونة (الحيّة)


مسافة الأمان للتعامل مع الموصلات الكهربائية المشحونة (الحيّة)	
0.8 متر	الجهد المنخفض حتى 1 ك ف.
1.0 متر	الجهد العالي حتى 11 ك. ف.
1.2 متر	الجهد العالي حتى 33 ك.ف.

7-1 لا يجب أن تتجاوز أعضاء الجسم أو الأدوات أو المعدات مسافة الأمان المقررة.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

8-1 يتم قياس مسافة الأمان اللازمة للتعامل مع الموصل الكهربائي المشحون (الحيّ) المكشوف وفق الصورة-1 أدناه وذلك من كافة الإتجاهات.

الصورة-1 المسافة الآمنة المطلوبة للتعامل مع الموصل الكهربائي المشحون (الحيّ)



9-1 يتعين ترك مسافة أمان قدرها 0.5 متر عن أي عازل متصل بموصل مشحون (حيّ) مكشوف. تنطبق مسافة الأمان هذه على كافة قدرات الجهد و لا يجب تجاوزها بأي من أطراف الجسم أو أدوات أو معدات.

10-1 لا يتم السماح بالعمل داخل مسافة الأمان الخاصة بالموصلات المشحونة (الحيّة) إلا بتطبيق شروط السلامة المذكورة في الجزء الخاص بذلك في قواعد السلامة عند العمل على الشبكات:

الجزء-8 : العمل في معدات الجهد العالي المشحونة (الحيّة) و الجزء-10 : العمل في معدات الجهد المنخفض المشحونة (الحيّة).

و يجب مراعاة مسافة الأمان في كافة الظروف الأخرى.


11-1 يتم قياس مسافة الأمان بشأن الموصلات المشحونة باستخدام أدوات القياس المعزولة والمعتمدة.

12-1 كافة المعدات المشحونة (الحيّة) و الغير معزولة بحيث تمنع الخطر تُعتبر موصّلات مشحونة (حيّة).

**قواعد السلامة عند العمل على الشبكات**

**2- قواعد التشغيل الأساسية**

1-2 يتم تنفيذ الأعمال على أو بالقرب من شبكات توزيع الكهرباء والمياه عند توافر الحالات التالية:



2-2 ميت (غير مشحون): تعني أنه تم إطفاء المعدة وفصلها عن أنظمة توزيع الكهرباء أو المياه وكافة مصادر الطاقة الأخرى.

2-3 مفصول: تعني أنه تم فصل المعدة كلياً من كافة الأنظمة الميكانيكية وأنظمة الضغط وكافة مصادر الطاقة الأخرى.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

2-4 معزول: تعني العزل الكلي كهربائيًا و ميكانيكيًا من كافة المصادر التي تجعل المعدة مشحونة (حيّة). يتعين إقفال مُعدة العزل لمنع تشغيلها أو تداخلها خلال فترة العمل.

2-5 تأريض: تعني أن الموصلات متصلة بالأرض بطريقة تضمن تصريف أي شحنة كهربائية دون التسبب في خطر.

2-6 مُفرغ: تعني أنه تم تفريغ المعدة الميكانيكية وأنظمة الضغط من كافة مصادر الطاقة المُخزنة؛ بمعنى: لا يوجد احتمالية التسبب في ضرر.

2-7 الإقفال و العلامات التحذيرية: تعني أنه تم قفل نقاط العزل و التوصيلات الأرضية و تشمل الصمامات و المصارف، بإحكام و ذلك لمنع تنشيطها أو تداخلها خلال فترة العمل. بالإضافة إلى ذلك، يتعين وضع علامات التحذير (إخطارات التنبيه و الخطر) في أماكن مناسبة لتوضيح أن المعدة مازالت مشحونة بالطاقة و أن المعدة المُغلقة سيتم تشغيلها. و يُشار إلى الإقفال بالإختصار (LOTO).

2-8 الحواجز: تعني الحواجز الموجودة في الموقع لمنع المُشغلين من الوصول إلى المعدة التي مازالت مشحونة بالطاقة و لا يجوز العمل عليها.

2-9 مستندات السلامة: تعني إصدار مستندات السلامة ذات الصلة:

• تصريح العمل

• تصريح إجراء إختبار

• تصريح عمل محدود

2-10 المنطقة الآمنة: تعني المنطقة الخاضعة لإدارة شركة العين للتوزيع و التي تم تحديدها كمنطقة آمنة للعمل.

1-2-10 يقوم الشخص المخول (AP) بتقييم السلامة من النظام و يكون مسئولًا عن تحديد المنطقة الآمنة.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

- 2-2-10 يتعين تحديد المنطقة الآمنة بالحواجز وإخطارات التنبيه بالخطرو والتي تكون موجودة و مُعلقة في المنطقة الآمنة.
- 3-2-10 يجب الإلتزام بكافة الشروط المذكورة في الفقرة (2-1) أعلاه قبل البدء في أي أعمال على أو بالقرب من المُعدات المشحونة بالطاقة.
- 4-2-10 في حال تنفيذ المهام بواسطة أكثر من شخص في المنطقة الآمنة، فيتم إصدار مستند سلامة واحد ويتعين أن يعمل كافة أفراد الفريق وفقاً لتعليمات حامل مُستند السلامة (CP). يكون حامل مستند السلامة (CP) هو المسئول عن سلامة كافة أفراد الفريق العاملين في نطاق مستند السلامة.
- 2-11 عند تنفيذ الأعمال أو المعاينة داخل أي منطقة محمية بواسطة آلية الإطفاء التلقائية أو معدات الإطفاء الأخرى، فيجب تحويل إغلاق الإطفاء التلقائي إلى يدوي خلال فترة العمل. يجب وضع تحذير عند النقاط العازلة ويتعين أن يوضح مستند السلامة الصادر إغلاق نظام إطفاء الحريق.
- 2-12 يجب أن يكون للأعمال الروتينية على أو بالقرب من شبكات التوزيع تعليمات تشغيل/ خطة عمل ويتعين أن يكون ذلك في حيازة الأشخاص العاملين.
- 2-13 الأعمال الطارئة على أو بالقرب من شبكات التوزيع في حال عدم وجود تعليمات خطية للعمل مُعدة مسبقاً، تكون تحت إدارة و تقييم الشخص المخول (AP).

### 3- تحديد المُعدات

- 3-1 يتم السماح بالعمل على المعدات المُحددة فقط في موقع العمل وذلك بالطرق المُعتمدة.
- 3-2 يتم تحديد حدود المنطقة الآمنة باستخدام الشرائط الحمراء والبيضاء أو سلاسل العزل الحمراء والبيضاء المعتمدة.
- 3-3 يتعين وضع علامات التحذير من الخطر (خطر) المعتمدة في إتجاه العاملين عند حدود المنطقة الآمنة وعلى مسافات متقاربة.
- 3-4 يتعين استخدام موانع مُجسمة لمنع الضرر عن الأفراد نتيجة التعرض لمخاطر الكهرباء والمياه في المناطق المجاورة للمنطقة الآمنة.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

### 4- تشغيل المعدات

- 4-1 يتم تشغيل المعدات بالتواصل المباشر بين الشخص المانح للتعليمات (AP) و الشخص القائم بتنفيذ التعليمات (CP). يحظر بشدة تشغيل المعدات بموجب الإشارة المعدة مسبقاً أو على فترات منتظمة متفق عليها.
- 4-2 للأعمال المخططة مسبقاً بشأن العمل في شبكات الجهد العالي، يتعين طلب نموذج المناورة التشغيلية (Manoeuvring Form) (جدول التشغيل) من قبل مهندس التخطيط و إرساله لعمليات التخطيط لإعتماده.
- 4-3 يحتفظ قسم تخطيط العمليات بنماذج المناورة التشغيلية (Manoeuvring Form) الكاملة لفترة لا تقل عن عامين.
- 4-4 يتعين وضع لوحة حظر التشغيل (لا تعمل / لا تلمس) على المعدات التي تُعتبر معيبة أو متضررة و يحظر تشغيل المعدات المشحونة التي تسبب مخاطر للأفراد. يتم تسجيل ذلك بواسطة قسم تخطيط العمليات في شبكات الجهد العالي و يتعين إيقاف تشغيل هذه المعدات المشحونة حتى يتم إزالتها من مكان العمل. يتم إدارة حظر التشغيل في شبكات الجهد المنخفض بواسطة مسئول التحكم (CN2) و يتم إدارة حظر التشغيل في شبكات المياه بواسطة مسئول التحكم (CN3).
- 4-5 يتم تشغيل المعدات و معدات الجهد المنخفض بواسطة الأشخاص المخولين (AP) و المؤهلين (CP).
- 4-6 يتعين تسجيل التغييرات المؤقتة على ضبط شبكة الجهد المنخفض.
- 4-7 يتعين تشغيل كافة المعدات الكهربائية والميكانيكية في نطاق قدرتها. في حال عدم القدرة على ذلك، فيتعين توضيح ذلك في المخطط الرئيسي لإدارة الشبكة و الإشارة بوضوح إلى أن المعدة تعمل تحت ضغط و خارج نطاق قدرتها في الموقع.
- 4-8 عند تشغيل أي مُعدة أو عزل شبكة أو نشاط للتأريض أو التفريغ، يتعين أن يكون الأشخاص المخولين (AP) أو المؤهلين (CP) فقط بالقرب من المعدة التي سيتم تشغيلها. وهذا يعني أنه يتعين على كافة الأشخاص الغير مختصين بالتشغيل الإنسحاب من المنطقة لمنع حدوث أي إرتباك للأشخاص المسئولين عن التشغيل.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

### 5- العزل و الإقفال

5-1 لتحديد منطقة آمنة للعمل، فيتعين أولاً تأكيد نقاط العزل بواسطة الشخص المخول (AP) وذلك للتحقق من أنه تم العزل عن الشبكة. يتعين إقفال نقاط العزل (Points of Isolation) بشكل مُحكم بإستخدام قفل الأمان، بقدر المستطاع، ووضع علامات التحذير خلال فترة العمل.

5-2 يحتفظ الشخص المخول (AP) بمفتاح قفل الأمان على نقاط العزل (Points of Isolation) أو كابلات التأريض الرئيسية (Primary Earth).

5-3 عند إستخدام إطار مُتعدد الأقفال (Multi - Clasp) لتأمين نقاط العزل، فيتعين تثبيت قفل الأمان ويحتفظ الشخص المخول (AP) بمفتاحه. يقوم الشخص المسئول (CP) عن فريق العمل بوضع قفل إضافي لتأمين الإطار المتعدد الأقفال ويحتفظ بمفتاحه خلال فترة العمل.

5-4 عند تمام العزل بإزالة المنصهرات أو الموصلات، فيتعين إزالتها من مكان العمل و الإحتفاظ بها مع الشخص المخول (AP).

### 6- تأريض المعدات

6-1 يتعين تأريض أي موصل مشحون سيتم العمل عليه، بواسطة كابل أرضي رئيسي (Primary) عند أو بالقرب من كافة نقاط العزل (Points of Isolation) خاصة الشبكة.

6-2 يتم وضع الأرضي الرئيسي (Primary Earth) للمعدة عندما تسمح الشبكة بذلك. في حال عدم توافر الأرضي الرئيسي (Primary Earth)، فيجب وضع الأرضي الرئيسي المحمول يدويًا على الشبكة.

6-3 يتم إقفال الأرضي الرئيسي (Primary Earth) في كافة الظروف لمنع الإزالة الغير مُصرح بها ويتم وضع مُلصق تحذيري مُعتمد.

6-4 عند تفعيل الأرضي الرئيسي (Primary Earth) في موقع بعيد عن نقاط العمل، فيتعين تفعيل تأريض إضافي (Additional Earth) في أو بالقرب من منطقة العمل تُغطي كافة نقاط الشبكة. عند العمل في شبكة الخطوط الهوائية، فيجب وضع نقاط تأريض إضافية بالقرب من منطقة عمل كافة أفراد فريق العمل.



شركة العين للتوزيع  
Al Ain Distribution Company

(AADC) شركة العين للتوزيع

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار: 01 مراجعة: 01

الصفحة 18 من 48

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

- 6-5 يجب أن تتصل موصلات التأريض الرئيسية (Primary Earth) والإضافية ( Additional Earth) خاصة شبكة الخطوط الهوائية بكتلة الأرض لمنع خطر الجهد الكهربائي الصادر عن موصلات الخطوط الهوائية خلال مرور تيار التسريب الكلي (Fault).
- 6-6 عند وضع قضيب تأريض في كتلة الأرض لتأريض الخطوط الهوائية، فيتعين استخدام سجل المرافق (Clearance) للتأكد على عدم تواجد أي خدمات أو مرور أي كابلات في المنطقة المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام كاشف الكابلات المحمول للتأكد على عدم تواجد كابلات مدفونة في الموقع.
- 6-7 يتعين تأكيد عزل الخط الهوائي بكاشف معتمد قبل تفعيل أي تأريض رئيسي أو إضافي لشبكة الخط الهوائي و الذي يتعين إختباره قبل وبعد عزل الموصلات.
- 6-8 في حال عدم الوفاء بكافة متطلبات الجزء-2 بعزل المعدات التي سيتم العمل عليها و تأكيد فاعلية التأريض، فيتم العمل على أساس أن المعدات مشحونة (حية). يتم العمل على المعدات المشحونة (الحيّة) بناءً على الإجراءات المذكورة في الجزء-8 و الجزء-10 من قواعد السلامة عند العمل على الشبكات.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

### 7- العمل على أو بالقرب من مُعدات الجُهد العالي المعزولة(الميتة)

7-1 الشخص المخول (AP) هو الذي يقوم بعملية تقييم وسائل تحقيق سلامة المعدات من النظام عندما يتم تنفيذ العمل بالقرب من أو على معدات الجهد العالي. القرب من مُعدات الجُهد العالي الميتة تعني العمل في نطاق المسافة الآمنة المحددة في القاعدة 6-1 ، الجدول 1-

7-2 عند العمل في نطاق المنطقة الآمنة، فيتعين فصل المعدات عن الشبكة وتفعيل التأسيس الأساسي وتمام الإقفال والإحكام قبل إصدار التصريح بالعمل للشخص المختص بتنفيذ الأعمال (CP).

7-3 عند تنفيذ الأعمال في المنطقة المجاورة لمعدات الجهد العالي خارج مسافة المنطقة الآمنة، فيجب أن يقوم الشخص المخول (AP) بتقييم وسائل تحقيق السلامة من النظام وتحديد منطقة آمنة بعيداً عن كافة المعدات المشحونة.

7-4 عند تحديد المنطقة الآمنة بالقرب من المعدات المشحونة، فيجب أن يقوم الشخص المخول (AP) بإصدار تعليمات لفريق العمل في الموقع وأن يشرح حدود المنطقة الآمنة وكذلك المخاطر المجاورة لها. عندما يقرر الشخص المخول (AP) أنه من الضروري تأكيد التعليمات خطياً، فيجب إصدار تصريح عمل محدود (LAP).

7-5 عندما يكون الدخول والخروج من المنطقة الآمنة عبر المرور من منطقة تواجد معدات مشحونة ، فيجب تحديد طريق الدخول بالحواجز. ويجب وضع علامات التحذير على مسافات متقاربة خلال طريق الدخول في مقابل المنطقة الآمنة ويجب تسجيل طريق الدخول في مستندات السلامة الصادرة للشخص المسئول (CP).

7-6 يجب التحكم في حركة الرافعات أو الحفارات المتحركة المستخدمة في المنطقة المشحونة. يكون الشخص المخول (قائد الفريق AP4) مسئولاً عن تحديد السلامة من النظام بعد تقييم المخاطر وإعداد بيان طريقة تنفيذ الأعمال ( Method Statement ) يُحدد طريق الوصول ونطاق حركة المعدات.

7-7 يُشرف الشخص المسئول (CP) على استخدام الرافعات أو الحفارات المتحركة داخل نطاق بيان طريقة تنفيذ الأعمال. ويجب أن يكون هناك إتصال مباشر بين مُشغل الرافعة أو الحفار المتحرك في كافة الأوقات خلال فترة عمل الآلة.



## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار: 01 :مراجعة: 01

الصفحة 20 من 48

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

7-8 يخضع إستخدام الرافعة أو الحفار المتحرك داخل المنطقة المشحونة للتأريض من خلال نظام التأريض الرئيسي للمحطة الفرعية في أقرب فرصة ويجب أن يستمر الإتصال خلال فترة إستخدامها.

7-9 يجب تقييم كافة المخاطر التي تواجه السقالات و الرافعات المستخدمة داخل نطاق المنطقة المشحونة وإعداد بيان طريقة تنفيذ الأعمال مُسبقًا. يجب تأريض السقالات أو الرافعات مع نظام التأريض الرئيسي في أسرع وقت و يستمر توصيلها خلال فترة إستخدامها.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

### 8- العمل على مُعدات الجُهد العالي المشحونة(الحية)

(مقتصرة على عمليات عصا الإختبار الطويلة و قفازات ذات عزل خاص على الجُهد من 11 ك.ف. وحتى 33 ك.ف. للخطوط الهوائية)

8-1 لا يجوز تنفيذ أعمال في خطوط الجهد العالي الهوائية المشحونة(الحية) إلا وفق الإجراءات المعتمدة من شركة العين للتوزيع.

8-2 يجب أن يُشرف الشخص المخول (AP) على خطوط الجهد العالي الهوائية المشحونة، والذي يتم إعتماده خطياً من طرف شركة العين للتوزيع للإشراف على الإجراءات.

8-3 يتم تنفيذ الأعمال على خطوط الجهد العالي الهوائية المشحونة(الحية) بواسطة الأشخاص المكلفين (CPS) و المعتمدين خطياً من طرف شركة العين للتوزيع لتنفيذ الأعمال.

8-4 يجب أن يكون الشخص المخول (AP) متواجداً بصفة مستمرة أمام الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ الأعمال (CPS). في حال مُغادرة الشخص المخول (AP) للموقع لأي سبب من الأسباب، فيجب تأمين الإجراءات و إيقاف العمل و إنسحاب كافة الأشخاص المسؤولين (CPS) عن تنفيذ المهام من الموقع.

8-5 يجب أن يتم إعتماد كافة إجراءات الأعمال في خطوط الجهد العالي المشحونة من طرف شركة العين للتوزيع. لا يتم تعديل أي مستندات مُعتمدة دون إرسالها إلى شركة العين للتوزيع لإعتمادها و إعادة إرسالها.

8-6 يتعين إصدار كافة مستندات إجراءات العمل في معدات الجهد العالي المشحونة، بشكل شخصي للأشخاص المخولين (APs) و المسؤولين المعتمدين لتنفيذ أعمال الخطوط الهوائية ذات الجهد العالي المشحونة.

8-7 يجب التخطيط لكافة أعمال الجهد العالي المشحونة بشكل مُسبق و إرسالها إلى قسم تخطيط العمليات و مركز إدارة الشبكة لإعتماد تنفيذ أعمال الجهد العالي المشحون في موقع و تاريخ و وقت معين في الشبكة.

8-8 يجب أن ينظر قسم تخطيط العمليات في إعدادات الحماية للشبكة المطلوب العمل عليها. يجب الإخطار بأي تغييرات مطلوبة إلى الشخص المخول (AP)

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

- عن أعمال الجهد العالي المشحون بشكل مُسبق قبل تنفيذ الأعمال؛ مثل : إقفال خاصة إعادة القفل التلقائي خلال فترة العمل أو تحريك نقاط فتحات الشبكة.
- 8-9 يجب أن يتواصل الشخص المخول (AP) مع مركز إدارة الشبكة للحصول على إذن ببدء أعمال الخط المشحون وذلك قبل بدء الأعمال في الموقع.
- 8-10 بعد إكمال الأعمال في الخط المشحون و سحب كافة الموظفين والمعدات خارج المسافة الآمنة المخصصة، يجب أن يتواصل الشخص المخول مع مركز إدارة الشركة للتأكيد على إنتهاء الأعمال في الخط المشحون. يقوم مركز إدارة الشبكة بإعادة ضبط إعدادات الحماية أو التغييرات التي جرت على الشبكة وإعادتها لحالتها التشغيلية العادية مرة أخرى.
- 8-11 في حال وجود خلل في نظام الشبكة أثناء العمل على خط مشحون في موقع العمل، فيقوم مركز إدارة الشبكة بالتواصل مع الشخص المخول (AP) المشرف على الأعمال قبل إجراء إعادة ضبط النظام.
- 8-12 يجب اعتماد والحفاظ على حالة كافة المعدات المستخدمة في أعمال الخط المشحون وإختبارها بشكل دوري. في حال الشك أن أحد أدوات العمل في الخط المشحون أصبحت معيبة، فلا يجوز إستخدامها.
- 8-13 يجب تقليل المسافة الآمنة بعيداً عن الموصلات المشحونة المكشوفة، والموثقة في قواعد السلامة عند العمل على الشبكات بموجب الفقرة 1-6، الجدول-1 ، و ذلك لتسهيل العمل على الخط المشحون. مسافة الأمان المُصرح بها للعمل في الخطوط المشحونة هي كما وردت في تعليمات التشغيل و العمل في خطوط الجهد العالي المشحونة الصادرة من شركة العين للتوزيع.
- 8-14 يتعين التأشير على كافة أدوات "عصا الإختبار الطويلة" المستخدمة في أعمال الخطوط المشحونة بحدود المناولة الآمنة. يجب أن تكون العلامة في حدود 20 ملم من شريط أحمر يوضح مسافة الأمان. يتم قياس حدود المناولة الآمنة من أقرب أجزاء معدنية موصلة في الأداة إلى مكان إمساك المُشغل بها.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

### 9- العمل على أو بالقرب من معدات الجهد المنخفض المعزولة ( الميثة )

9-1 الشخص المخول (AP) هو الذي يقوم بعملية تقييم وسائل تحقيق سلامة المعدات من النظام عندما يتم تنفيذ العمل بالقرب من أو على معدات الجهد المنخفض. القرب من معدات الجهد المنخفض الميثة تعني العمل في نطاق المسافة الآمنة المحددة في القاعدة 1-6 ، الجدول 1-

9-2 عند العمل في نطاق المنطقة الآمنة، فيتعين فصل المعدات عن الشبكة وتفعيل التأريض الأساسي وتمام الإقفال والإحكام قبل إصدار التصريح بالعمل للشخص المختص بتنفيذ الأعمال (CP). يتعين الوفاء بمتطلبات الجزء 2- أعلاه لتحقيق سلامة النظام.

9-3 عند تنفيذ الأعمال في المنطقة المجاورة لمعدات الجهد المنخفض خارج مسافة المنطقة الآمنة، فيجب أن يقوم الشخص المخول (AP) بتقييم وسائل تحقيق السلامة من النظام وتحديد منطقة آمنة بعيداً عن كافة المعدات المشحونة.

9-4 عند تحديد المنطقة الآمنة بالقرب من المعدات المشحونة، فيجب أن يقوم الشخص المخول (AP) بإصدار تعليمات لفريق العمل في الموقع وأن يشرح حدود المنطقة الآمنة وكذلك المخاطر المجاورة لها. عندما يقرر الشخص المخول (AP) أنه من الضروري تأكيد التعليمات خطياً، فيجب إصدار تصريح عمل محدود (LAP).

9-5 في حال عدم عزل معدات الجهد المنخفض ولا يمكن التأريض، فيتم العمل على أساس أن المعدات مشحونة بناءً على الإجراءات المذكورة في الجزء 10- ، العمل في معدات الجهد المنخفض المشحونة.

9-6 عند توصيل مولد متحرك بالمحطة الفرعية، فيتعين توصيل إطار المولد بنظام التأريض الرئيسي للمحطة الفرعية قبل أي مرحلة من مراحل التوصيل أو بدء تشغيل المولد.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

### 10- العمل على معدات الجهد المنخفض المشحونة

10-1 يتم إدارة المخاطر المتصلة بالعمل على أو بالقرب من نظام الجهد المنخفض المشحون أو تنفيذ مهام تشغيلية، بالإمتثال لمعايير إجراءات التشغيل (SOP) ذات الصلة ولا يتطلب إصدار مستند سلامة.

10-2 تنطبق قواعد العمل في معدات الجهد المنخفض المشحونة على المعدات التي تعمل بتيار متردد يزيد عن 50 فولت و حتى 1000 فولت. ينطبق ذلك على شبكات توزيع 415/240 فولت خاصة شركة العين للتوزيع.

10-3 لا يمكن العمل على أو بالقرب من معدات الجهد المنخفض المشحونة (الحيّة) إلا في الحالات التالية:

- في حال عدم القدرة على عزل المُعدة المشحونة قبل العمل عليها أو بالقرب منها لظروف خاصة.
- في حال إمكانية عمل الشخص علي أو بالقرب من المُعدة المشحونة بأمان ولا يوجد بديل عن ذلك.
- يتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع الإصابات:
  - توافرو وإستخدام أدوات الحماية الشخصية الصحيحة.
  - الملائمة للتشغيل
  - المرافقة
  - الأدوات و الأدوات الصحيحة
  - مسافات ملائمة بين المراحل و مرحلة التأسيس.
  - العزل و المراقبة المؤقتة.

10-4 يتم تنفيذ الأعمال في معدة التيار المستمر بما يزيد عن 120 فولت وفق إجراءات العمل في المعدات المشحونة. يتطلب العمل في معدات التيار المستمر أقل من 120 فولت إتخاذ إجراءات وقائية عند توصيل المعدة بنظام التيار المستمر بمستوى تسريب عالي للطاقة؛ مثل: بطاريات المحطات الفرعية، والذي يتعين أن يتم وفق الإجراءات المعتمدة.

10-5 العمل بالقرب من المعدات المشحونة يعني العمل ضمن المسافة الآمنة لموصلات الجهد المكشوفة وفق ما ورد في القاعدة 6-1 ، الجدول 1-1 .

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

10-6 تخضع الأعمال على أو بالقرب من معدات الجهد المنخفض المشحونة والتي لا يمكن تنفيذها بعزل الشبكة، للإجراءات المقررة في مستندات السلامة.

10-7 الإجراءات المقررة:

10-7-1 توصيل وفصل الكابلات بدعامات التغذية وأبراج الخدمة.

10-7-2 إزالة وإستبدال منصهرات الجهد المنخفض.

10-7-3 إختبار معدات الجهد المنخفض.

10-7-4 تثبيت وإستبدال عدادات الطاقة.

10-7-5 العمل على حماية وإدارة المعدة.

10-7-6 توصيل المولدات المتحركة الخاصة.

10-8 يجب توفير أدوات الحماية الشخصية وإستخدامها لمنع الإصابة.

10-9 يجب تنفيذ أعمال معدات الجهد المنخفض المشحونة بواسطة الشخص المسئول (CP) المعتمد خطيًا لتنفيذ الإجراءات.

10-10 يتعين تنفيذ كافة أعمال معدات الجهد المنخفض المشحونة بمرافقة شخص ثاني يكون مسئول ويتم إعتماده خطيًا للمرافقة ويكون قادرًا على توفير المساعدة في حال وقوع أي حادث أثناء إجراءات العمل في المعدات المشحونة.

10-11 عندما يتم تنفيذ الأعمال على معدة جهد عالي معزولة ومغلقة ولكن لا يمكن تفعيل تأريضها، فيتم التعامل معها كما لو كانت مشحونة.

10-12 يتم إستخدام الأدوات المعتمدة العزل أو المعزولة كليًا لتنفيذ أعمال الجهد المنخفض المشحونة.

10-13 يتعين إجراء تقييم للمخاطر للتأكد على أنه تم ترك المسافات المناسبة بين كل مرحلة ومراحل التأريض. في حال عدم تحقيق ترك المسافات المناسبة، فلا يجوز السماح بتنفيذ الأعمال.

10-14 يجب عزل كافة المعدات المشحونة والمكشوفة بالكامل بإستخدام مواد عزل مؤقتة ومعتمدة.

10-15 يجب عزل كافة الهياكل أو الأغراض المعدنية المجاورة للأعمال المشحونة، بشكل كامل وذلك بإستخدام مواد عزل مؤقتة ومعتمدة.



## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار: 01 مراجعة: 01

الصفحة 26 من 48

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

10-16 يتعين توفير الإضاءة اللازمة لتنفيذ الأعمال المشحونة . في حال عدم كفاية الإضاءة الطبيعية للعمل بأمان، فيجب توفير الإضاءة الصناعية.

10-17 تعتبر أنشطة الجهد المنخفض بإزالة وإستبدال المنصهرات وإجراء الإختبارات بمثابة مهام تشغيلية ولا تعتبر أعمال. يمكن تنفيذ المهام التشغيلية من قبل شخص واحد شريطة تعيينه كمسئول لتنفيذ المهام (CP) وأن يستخدم المعدات المناسبة للعمل وأدوات الحماية الشخصية لمنع الإصابة نتيجة الاتصال المباشر بالكهرباء و / أو الانفجار الكهربائي (Flashover).

10-18 عند التخطيط لمهام تشغيل على معدات الجهد المنخفض، فيجب إجراء تقييم لتوضيح ما إذا أمكن تنفيذ المهمة دون مرافقة (منفرداً). ويتعين مراعاة العوامل التالية أثناء التقييم: التنفيذ خلال ضوء النهار أو خلال ساعات الليل وبعدها الموقع و المهام الروتينية أو سرعة الإستجابة للطوارئ.



## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار: 01 مراجعة: 01

الصفحة 27 من 48

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

#### 11- العمل على الكابلات الأرضية

11-1 لا يجوز العمل على الكابلات الأرضية إلا بعد عزلها عن الشبكة وتحديدتها وإثبات قفلها وتأريضها وإصدار مستند سلامة بشأنها.

11-2 عند الحفر في الأماكن العامة، فيجب استخدام الرسومات التخطيطية للشبكة و سجلات الكابلات ونظام المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد موقع كافة الكابلات المدفونة في هذا الموقع ويجب استخدام كاشف الكابلات للتحقق من مكان الكابلات في الموقع.

11-3 يجب إتباع الإجراءات المعتمدة قبل قطع أي كابل أرضي ويتعين قطع الكابل باستخدام أداة قطع. ويتم استخدام أداة قطع من مسافة آمنة لرأس الكابل.

11-4 إستثناءات مُصرح بها لقطع الكابل:

• إصلاحات غطاء الكابل.

• إزالة الغطاء البلاستيكي الخارجي للكابل بغرض الفحص.

11-5 يُحظر استخدام قاطع كوابل هيدروليكي يُستخدم يدويًا بدون أنبوب معزول كأداة قطع.

11-6 عند تنفيذ الأعمال على كابل جهد عالي أو منخفض ويوجد كوابل أخرى في نفس الموقع، فيتعين تحديد الكوابل باستخدام سجل الكوابل والنقش على غطاء الكابل وكذلك التتبع المرئي. يتم بعد ذلك تحديد الكابل الذي سيتم العمل عليه وإثبات عزله بالقطع.

11-7 يتم تتبع الكابل باستخدام أنبوب أو حفر حفرة في الجدار باستخدام خيطة منزلقة من طرف مؤرض حتى نقطة العمل. يحظر إدخال قضيب موصل كطريقة لتتبع وتحديد الكابل.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

### 12- العمل على الخطوط الهوائية

12-1 عند العمل على خط هوائي، فيجب أن يقوم الشخص المخول (AP) بتقييم طرق تحقيق السلامة من النظام. يجب عزل وإقفال الخط الهوائي (LOTO) وكذلك أي مُعدة و تحقيق التأريض الرئيسي اللازم وإصدار مستند السلامة للشخص القائم بتنفيذ الأعمال (CP).

12-2 عند تنفيذ الأعمال بالقرب من موصلات الخطوط الهوائية المشحونة أو الهياكل المعدنية الغير مؤرضة خارج نطاق المسافة الآمنة المذكورة في الفقرة 1-6، الجدول 1-، فيجب أن يقوم الشخص المخول (AP) بتقييم طرق تحقيق السلامة من النظام وتحديد منطقة آمنة بعيداً عن المعدات المشحونة.

12-3 لتحديد المنطقة الآمنة حول الهياكل المعدنية للخط الهوائي، فيجب تثبيت شريط أحمر بقطر 100 ملم لتحديد المنطقة الآمنة المناسبة بعيداً عن كافة الموصلات و الهياكل المعدنية الغير مؤرضة.

12-4 يجب قياس المسافة الآمنة من موصلات الخط الهوائي أو الهياكل المعدنية الغير مؤرضة، باستخدام أدوات القياس المعزولة والمعتمدة.

12-5 عند تحديد منطقة آمنة حول خط هوائي، فيجب على الشخص المخول (AP) أن يعطي تعليمات لفريق العمل في الموقع وأن يشرح حدود المنطقة الآمنة وأي مخاطر مجاورة لمنطقة العمل. وعندما يطلب الشخص المخول (AP) تأكيد هذه التعليمات خطياً، فيجب إصدار تصريح عمل محدود (LAP).

12-6 يجب استخدام المعدات وقضبان التأريض أو أجهزة الإختبار المعزولة تماماً داخل نطاق المنطقة الآمنة بعيداً عن الموصلات المشحونة أو الهياكل المعدنية الغير مؤرضة.

12-7 يجب استخدام أداة إختبار معتمدة لإثبات عزل خط هوائي. يجب التحقق من أن أداة الإختبار في حالتها الجيدة قبل وبعد إجراء الإختبار بأن الموصلات معزولة.

12-8 يجب تحقيق التأريض الرئيسي المتحرك والإضافي (Portable Primary and Additional Earths) على موصلات الخط الهوائي أو المعدات وذلك باستخدام قضبان تأريض معزولة.

12-9 يجب تطبيق التأريض الإضافي وإزالته وفق جدول التأريض والذي يتم إعداده و الموافقة عليه قبل بدء العمل.



## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار: 01: مراجعة: 01

الصفحة 29 من 48

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

12-10 في حال عدم رؤية التأريض الأساسي خاصة الخط الهوائي من المنطقة الآمنة، فيتعين تطبيق التأريض الإضافي من كافة جوانب المنطقة الآمنة ويجب أن يرى كل عضو من أعضاء فريق العمل تأريض إضافي واحد على الأقل بالقرب منه.

12-11 يتعين عزل الجهد المنخفض بشكل مناسب وإتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حوادث الماس الكهربائي بشبكة الجهد العالي والصادرة عن منابع الجهد المنخفض وتشمل توصيلات المتعاملين.

12-12 عند وجود أفرع الأشجار تلامس أو ستلامس موصلات الخط الهوائي المشحونة، فيجب قطع هذه الأشجار بعد عزل وتأريض الخط الهوائي المشحون بالشكل المناسب وإصدار مستند سلامة في الموقع.

12-13 عند وجود الأشجار خارج المنطقة الآمنة لموصلات الخط الهوائي ويمكن الحفاظ على المسافة الآمنة في كافة الأوقات، فيتم قطع الأشجار أثناء مرور الموصلات في حالتها المشحونة ويجب أن يتم العمل تحت إشراف الشخص المخول (AP).

12-14 يجب مراعاة الطقس السيء أثناء العمل على الخطوط الهوائية وفي حال وجود مخاطر برق أو رياح بسرعة عالية تُعرض العمل على إرتفاعات للمخاطر، فيجب إيقاف العمل حتى تكون الظروف مناسبة لإستمرار العمل.

12-15 يتم إزالة المخلفات من موصلات الخط الهوائي المشحون أو الهياكل المعدنية الغير مؤرضة بعد تقييم المخاطر في الموقع بواسطة الشخص المخول (AP). يجب أن يراعي تقييم مخاطر الانفجارات الكهربائية (Flashover) وأيضاً إستدامة المسافة الآمنة في كافة الأوقات خلال عملية الإزالة.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

### 13- العمل على الأنظمة المضغوطة و الميكانيكية

13-1 للعمل على أنظمة الضغط و الأنابيب أو الأوعية، فيجب فصلها عن الشبكة و عزلها. يتعين إجراء التهوية أو التصريف لمنع مخاطر تخزين الطاقة. يكون صمام التهوية/ التصريف مُغلقاً عند التشغيل، ولكن يتعين وضع علامة تحذير في كافة الحالات خلال فترة العمل.

13-2 يتعين أن تكون كافة نقاط العزل المحددة لسلامة النظام غير قابلة للحركة و مقفلة بقفل مُحكم و يجب وضع لوحة تحذير خلال فترة العمل. يحتفظ الشخص المخول (AP) بمفتاح التحكم في الأقفال و يتعين تمام الإقفال خلال فترة العمل.

13-3 في حال عدم المقدرة على قفل نقاط العزل سواء مباشرة بقفل محكم أو بإستخدام سلسلة و قفل محكم، فيجب إتباع طرق أخرى لمنع تحريك نقاط العزل و تطبيق تمام الإقفال خلال فترة العمل.

13-4 لا يجوز إستخدام صمام غير مرتد كنقطة عزل من نظام حيوي. و بقدر ما أمكن، في حال وجود صمام قابل للإغلاق فيمكن إستخدامه في العزل.

13-5 عند تنفيذ توصيل جديد بقسم الأنابيب المعزولة و التي لا يمكن تصريفها، فيجب التنفيذ وفق إجراءات شركة العين للتوزيع بشأن التوصيلات الجديدة و إجراءات التشغيل النموذجية (SOP) للأنابيب.

13-6 يجب تنفيذ الأعمال على المعدات أو الأنظمة الميكانيكية المشحونة بعد تفريغ هذه الطاقة المشحونة و عزل أي مصدر كهرباء متصل بالمعدة و عزلها و تفريغها التام من الطاقة و إصدار مستند السلامة اللازم.

13-7 يجب العمل على المعدات أو الأنظمة الميكانيكية التي تعمل بالكهرباء بعد عزلها و تمام إقفالها بإحكام و يحتفظ الشخص المخول (AP) بمفتاح القفل و يستمر تمام الإقفال خلال فترة العمل و يتعين إصدار مستند السلامة اللازم.

13-8 عند الحاجة لإستعادة توصيل الكهرباء أو الضغط خلال العمل على أنظمة أو آليات الضغط، فيتم إلغاء تصريح العمل و إصدار تصريح إجراء اختبار.

13-9 عند الحاجة للدخول إلى داخل مرفق أو غرفة، فيجب إتباع إجراءات التشغيل النموذجية خاصة شركة العين للتوزيع بشأن الأماكن المغلقة.

13-10 يجب تنفيذ أعمال الصيانة أو الإصلاح على المولد البديل أو قاطع الدائرة ( Circuit



## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار: 01: مراجعة: 01

الصفحة 31 من 48

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الاعتماد بواسطة : المدير الإداري

Breaker) أو معدات التحكم أو توصيلات الكابلات المؤقتة فقط بعد فصلها من الشبكة وعزل آلية بدء تشغيل المحرك الرئيسي أو وضعها في وضع الإيقاف وإقفالها بإحكام خلال فترة العمل. يجب التأكد من عزل وإيقاف وتأريض الموصلات الكهربائية وإصدار مستند السلامة.

13-11 يجب تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح على المحرك الرئيسي البديل (سواء محرك ديزل أو بنزين) عزل آلية بدء تشغيل المحرك الرئيسي أو وضعها في وضع الإيقاف وإقفالها بإحكام خلال فترة العمل.

13-12 يجب تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح على المولدات المتحركة والناقلات ومعدات النقل بعد تأكيد توصيل القاعدة بكتلة الأرض لضمان التأريض بقضيب مدفون. يجب أن يتم إقفال قضيب التأريض بقفل مُحكم خلال فترة العمل.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

### 14- توصيل و فصل الأصول:

#### 14-1 توصيل أصل جديد

1-14-1 قبل توصيل أصل جديد بشبكة التوزيع، يتعين إجراء تسليم رسمي في الموقع من قائد الفريق (المشاريع) المسئول عن الإنشاءات و إختبار الأصل إلى الشخص المخول (AP) (العمليات) و المسئول عن توصيل الأصول بالشبكة.

2-14-1 يتعين إعداد و توقيع شهادة توصيل الأصول من قبل الشخص المخول (AP) (المشاريع) و يتم إصدارها رسمياً في الموقع إلى الشخص المخول (AP) (العمليات).

3-14-1 يستلم الشخص المخول (AP) (العمليات) شهادة توصيل الأصول و يوقعها و يُشير إلى الوقت و التاريخ و يعتبر من هذه اللحظة هو الذي يُدير كافة المعدات المتصلة بالشبكة و التي تخضع لقواعد السلامة عند العمل على الشبكات.

#### 14-2 فصل الأصول

1-14-2 يجب أن يتم فصل الأصول بناءً على خطة فصل وفقاً لقواعد السلامة عند العمل على الشبكات. يتم فصل الأصل كلياً من الشبكة بإزالة كافة الموصلات الكهربائية و كافة مصادر الطاقة الميكانيكية الممكنة.

2-14-2 يتم الفصل المادي للأصل عندما تكون كافة أجزاء الأصل خارج مسافة الأمان بعيداً عن الشبكة المشحونة.

3-14-2 بإكمال الفصل و إلغاء كافة تصاريح السلامة، يتم إصدار شهادة فصل من قبل الشخص المخول (العمليات) لتمكين إعادة تشغيل المعدات المفصولة من الموقع.

4-14-2 يتم تفكيك و إسترجاع المعدات المفصولة من الموقع وفق مستند تقييم المخاطر و بيان الطريقة المعتمد من شركة العين للتوزيع.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

### 15- مستندات السلامة

#### 15-1 عام

15-1-1 توثيق مستندات السلامة هي العملية المستخدمة للتحكم في وإدارة السلامة من النظام عن الأعمال التي يتم تنفيذها على أو بالقرب من شبكات توزيع الكهرباء والمياه. يعتبر النظام هو كافة شبكات الجهد العالي والجهد المنخفض والتحكم والحماية والمعدات الميكانيكية والأنابيب والآليات والمولدات ومحركات الديزل ومرافق الضغط وأي مُعدة تخزين الطاقة أو يمكن أن تُسبب الضرر لموظفي شركة العين للتوزيع أو المقاولين أو المجتمع.

15-1-2 مستندات السلامة التي يتم إصدارها لتأكيد السلامة من النظام: -

• تصريح للعمل

• تصريح بإجراء اختبار

• تصريح عمل محدود

15-1-3 يتم إصدار مستند السلامة في الموقع بواسطة الشخص المخول (AP) إلى الشخص المسئول عن العمل (CP). يكون الشخص المسئول عن العمل (CP) مسئولاً عن فريق العمل كقائد فريق ويتعين عليه الإحتفاظ بمستند السلامة ومفاتيح السلامة في مكان آمن.

15-1-4 يجوز أن يستلم الشخص المخول (AP) مستند السلامة وأن يتولى إدارة فريق العمل ولكن يحظر عليه إصدار مستند سلامة لنفسه.

15-1-5 يتعين أن يقوم الشخص المسئول (CP) بإصدار تعليمات وشرح إحتياطات السلامة التي تحقق السلامة من النظام، إلى كافة أعضاء فريق العمل خاصته. ويتحمل أيضاً المسئولية عن شرح كيفية تطبيق السلامة العامة والإستدامة خلال فترة العمل.

15-1-6 عند إكمال العمل وقبل توقيع جزء إخلاء الطرف في مستند السلامة، يجب على الشخص المسئول (CP) التأكيد على:

• إنسحاب كافة أفراد فريق العمل من منطقة العمل والإبلاغ بعدم إستمرار العمل على المعدات.

• إزالة كافة المعدات والأدوات والتأريض الإضافي وفق جدول التأريض.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

- إزالة كافة مخلفات المواد وأنه تم إستبدال الحراس الدائمين وأبواب الدخول.
  - إزالة كافة معدات الدخول المؤقتة.
- 15-1-7 يتم إصدار مستندات السلامة بإستخدام دفتر بنماذج مرقمة ويتم إصدارها بالتسلسل.
- 15-2 مستند السلامة – تصريح العمل**
- 15-2-1 يتعين إصدار تصريح العمل عند تحقيق السلامة من النظام وفق الجزء 2- من قواعد سلامة النظام هذه للعمل على شبكات الكهرباء والمياه.
- 15-2-2 قبل إصدار تصريح عمل لشخص، يتعين على الشخص المسئول (CP) أن:-
- أ) تحديد المعدات التي سيعمل عليها الشخص القائم بالأعمال في الموقع.
- ب) إطلاع الشخص القائم بتنفيذ الأعمال على مخططات العزل والتأريض والتي توضح سلامة الإجراءات في نقاط العزل ونقاط العمل.
- ت) يشرح بالتفاصيل للشخص القائم بالأعمال مدى نطاق العمل الذي سيقوم به.
- ث) يشرح للشخص القائم بتنفيذ الأعمال (CP) أي إحتياطات سلامة خاصة في التصريح.
- ج) إظهار الموافقة للشخص القائم بتنفيذ الأعمال بأن المعدة آمنة للعمل عليها.
- 15-2-3 يجب أن يقوم الشخص المستلم لتصريح العمل بقراءة المستند أمام الشخص المخول لتأكيد فهمه قبل قبول والتوقيع على مستند السلامة.
- 15-2-4 يتم إلغاء تصريح العمل قبل إصدار تصريح بإجراء إختبار لنفس المعدة.
- 15-2-5 يتم إصدار تصاريح العمل بالتسلسل في موقع تنفيذ الأعمال.
- 15-2-6 عند إصدار تصريح عمل و تطلب الأمر تأريض إضافي، فيتعين إصدار جدول تأريض إضافي وإرفاقه بالتصريح. يشتمل جدول التأريض على عدد و موقع كل تأريض إضافي.
- 15-3 مستند السلامة – تصريح إجراء إختبار (SFT)**
- 15-3-1 يتم إصدار تصريح إجراء إختبار عند تحقيق السلامة من النظام لتنفيذ الأعمال وأنه يتعين إزالة التأريض الأساسي أو فصله خلال فترة الإختبار. بعد إنتهاء الإختبار، يجب إرجاع التأريض الأساسي قبل إلغاء تصريح إجراء الإختبار.



## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار: 01 مراجعة: 01

الصفحة 35 من 48

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

15-3-2 يجوز إصدار تصريح إجراء إختبار بواسطة الشخص المخول (AP) إلى الشخص المسئول عن إجراء الإختبار. في شبكات الجهد العالي، يؤكد الشخص المخول (AP) على إصدار تصريح إجراء الإختبار مع مركز التحكم في الشبكة.

15-3-3 يجب أن يقوم الشخص المخول (AP) بتسليم مفاتيح الأقفال التي تؤمن التأريض الأساسي إلى الشخص المسئول (CP). يحتفظ الشخص المخول (AP) بأي مفاتيح لتأمين نقاط العزل من الشبكة.

15-3-4 يجب إصدار تصاريح إجراء الإختبار برقم مُسلسل. يتم إصدار النسخة الأصلية إلى الشخص المسئول (CP) عن إجراء الإختبار ويتم الإحتفاظ بالنسخة المطابقة في الدفتر.

15-3-5 يؤكد الشخص المخول (AP) على أنه لم يتم إصدار أي مستند سلامة آخر للمعدة الخاضعة للإختبار. عند إلغاء تصريح العمل لتسهيل إجراء الإختبار، فيجب إخراج كافة أفراد فريق العمل المذكورين في تصريح العمل، من المنطقة الآمنة التي سيتم إجراء الإختبار عليها.

15-3-6 يتحكم الشخص المخول أو الشخص المسئول المكلفين بإجراء وإستلام تصريح الإختبار، بمنطقة الإختبار ويكونوا مسئولين عن أي شخص مسئول يُساعد في الإختبار.

15-3-7 عند الإنتهاء من الإختبار، فيجب توثيق كافة التغييرات التي جرت على نقاط العزل أو التأريض في منطقة العزل، في مستند تصريح إجراء الإختبار. عند العمل على شبكات الجهد العالي، يجب أن يقوم الشخص المخول (AP) والذي أُلغى تصريح الإختبار، بإبلاغ مهندس التحكم بأي تغييرات.

### 15-4 مستند السلامة- تصريح عمل محدود (LAP)

15-4-1 يتم إصدار تصريح عمل محدود (LAP) عند تحقيق السلامة من النظام ولا تعتبر التعليمات الشفهية كافية لإدارة أو مراقبة الأعمال بالقرب من شبكات الكهرباء والمياه. لا يجوز إستخدام تصريح العمل المحدود في حال طلب عزل وتأريض الشبكة لتحقيق السلامة من النظام.



## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار: 01 :مراجعة: 01

الصفحة 36 من 48

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

2-4-14 يقوم الشخص المخول (AP) بإصدار تصريح عمل محدود للشخص المسئول لإدارة السلامة من النظام.

3-4-15 يقوم قائد الفريق بإصدار تصريح عمل محدود للشخص المسئول لتولي إدارة المخاطر الغير متصلة بالسلامة من النظام. تشمل المخاطر على الأماكن المغلقة و الحفر أو الأعمال ذات الحرارة العالية.

4-4-15 يجوز أن يكون الشخص المسئول (CP) المستلم لتصريح العمل المحدود مسئولاً عن فريق العمل.

5-4-15 يتعين أن يوثق تصريح العمل المحدود الإجراءات التي يتعين إتخاذها لتحقيق السلامة من النظام و الحدود و حجم الأعمال و الوصول الآمن للمنطقة الآمنة.

## قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

### 16- إعتماذ الموظفين

16-1 يجب تنفيذ تقييم وإعتماذ الموظفين المكلفين بتنفيذ المهام على شبكات توزيع الكهرباء و المياه خاصة شركة العين للتوزيع و ذلك وفقاً لإجراءات التقييم والإعتماذ في شركة العين للتوزيع.

16-2 يخضع تعيين الفئات التالية لقواعد سلامة النظام:

- الشخص المسئول (CP)
- الشخص المخول (AP)
- مسئول التحكم (CN)

16-3 الشخص المسئول (CP) هو الشخص الذي لديه المعرفة والخبرة الفنية الكافية للتعرف على المخاطر وتجنبها. يتم تقييم الشخص المسئول وإعتماذه خطياً لتنفيذ مهام مُعينة و يجب أن يكون لديه المهارات لتنفيذ الأعمال في نطاق تعيينه. يجب أن يتمتع الشخص المسئول بمعرفة بقواعد السلامة عند العمل على الشبكات وتعليمات التشغيل (OI) ذات الصلة و التفاصيل الكاملة بشأن إجراءات التشغيل النموذجية (SOP).

16-4 الشخص المخول (AP) هو الشخص الذي لديه المعرفة والخبرة الفنية الكافية للتعرف على المخاطر وتجنبها ويتم إعتماذه خطياً لتنفيذ مهام مُعينة. يجب أن يتمتع الشخص المخول (AP) بالمعرفة الشاملة بقواعد السلامة عند العمل على الشبكات خاصة شركة العين للتوزيع و كذلك كافة تعليمات التشغيل (OI) وأن يكون لديه المقدرة لتنفيذها.

16-5 مسئول التحكم (CN) هو الشخص الذي لديه المعرفة والخبرة الفنية الكافية للتعرف على المخاطر وتجنبها ويتم إعتماذه خطياً لتنفيذ مهام مُعينة. يجب أن يتمتع مسئول التحكم بالمعرفة الشاملة بقواعد السلامة عند العمل على الشبكات و كذلك كافة تعليمات التشغيل (OI) و أن يكون لديه المقدرة لتنفيذها.

16-6 قبل إعتماذ أي شخص في هذه الوظائف، يتعين تقييم مؤهلاته وأهليته الموثقة و سجله المهني و المهارات الفنية و العملية لديه بقدر ما أمكن. يتم التقييم بواسطة مسئول التقييم الذي يتم تعيينه خطياً لوظيفة مسئول التقييم عن نطاق العمل المطلوب تقييمه. يقدم مسئول التقييم توصياته بتعيين شخص إلى مسئول التعيين.



## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار: 01: مراجعة: 01

الصفحة 38 من 48

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

7-16 يتم تعيين مسئول التعيين خطيًا ويتعين أن يكون لديه المعرفة اللازمة لمراجعة توصيات الإعتماد من مسئول التقييم. لا يجوز أن يكون مسئول التقييم ومسئول التعيين هو نفس الشخص.

8-16 يجب أن تُحدد شهادات التحويل والأهلية بوضوح فئة التحويل أو الأهلية مقابل حدود مستوى الجهد ونوع المعدة والمنطقة الجغرافية أو الموقع وتاريخ الإصدار وتاريخ الإنتهاء.

9-16 أقصى فترة للتعيين هي ثلاث سنوات. عند تحديد فترة التعيين، فيتعين مراعاة فترة و طبيعة العمل المطلوب تنفيذه.

10-16 ينطبق تقييم وتعيين الأشخاص على المقاولين و الأطراف الأخرى المطلوب منهم العمل في أو تشغيل شبكات شركة العين للتوزيع.

11-16 يجوز تعيين الشخص لأكثر من فئة الإعتماد.



## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار: 01 :مراجعة: 01

الصفحة 39 من 48

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

#### تعريفات

- شركة العين للتوزيع (AADC)** : شركة العين للتوزيع، الصادر لها رخصة توزيع الكهرباء و مياه الشرب و المياه المُعاد تدويرها داخل منطقة العين.
- التأريض الإضافي (Additional Earth)** : التأريض المنفذ على الشبكة إما لمنع خطر الجهد المُستحث أو عندما يعمل فريق العمل على شبكة خطوط هوائية بعيدة عن مدى التأريض الرئيسي.
- مسئول الإعتماد (Appointing Officer)** : الشخص الذي يتم إعتماده خطيًا و الذي يتمتع بالمعرفة و الخبرة اللازمة لإعتماد موظف لتنفيذ مهام بموجب قواعد السلامة عند العمل على الشبكات.
- شهادة الإعتماد (Appointment Certificate)** : هي المستند الصادر إلى الشخص الذي تم تقييمه و إعتماده كمسئول عن تنفيذ المهام المحددة.
- الإجراءات المعتمدة (Approved procedures)** : الإجراءات الموثقة الصادرة عن إدارة شركة العين للتوزيع و التي تُحدد السياسات و الأنشطة أو الإجراءات الإلزامية.
- مسئول التقييم (Assessing Officer)** : الشخص الذي يتم إعتماده خطيًا و الذي يتمتع بالمعرفة و الخبرة اللازمة لتقييم موظف لتحويله.
- الأصل (Asset)** : هو أصل مُحدد و الذي يعتبر جزء من شبكة توزيع الكهرباء أو المياه خاصة شركة العين للتوزيع.
- الشخص المخول (AP)** : هو الشخص المعتمد خطيًا من طرف المسئول المختص في شركة العين للتوزيع و الذي يتمتع بالمعرفة و الخبرة الفنية لتحديد المخاطر و تجنبها. تشمل المهام على تشغيل المعدات و إعداد و إصدار و إلغاء مستندات السلامة.
- الحواجز (Barricades)** : هي الحواجز المُجسمة المؤقتة التي تُحدد نطاق منطقة العمل الآمنة. يتم تدشين الحواجز باستخدام المعدات المعتمدة و هي سلاسل السلامة البلاستيكية البيضاء و الحمراء أو أشرطة السلامة البيضاء و الحمراء.
- إخطار تحذير (Caution Notice)** : هو إخطار يحتوي على الكلمات التالية " تحذير!! ممنوع التشغيل- الرجال في العمل" مطبوعة بأحرف بيضاء على خلفية حمراء



## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار: 01 :مراجعة: 01

الصفحة 40 من 48

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

باللغة الإنجليزية و العربية.

- الشركة** : هي شركة العين للتوزيع و الصادرة من الحكومة بموجب القانون.  
(Company)
- الشخص المسئول** : هو الشخص الذي يتم إعتماده خطيًا بواسطة المسئول المختص في شركة العين للتوزيع و الذي يتعين أن يتمتع بالمعرفة و الخبرة الفنية اللازمة لتحديد و تجنب المخاطر. و تشمل مهامه على العمل بأمان على شبكات توزيع الكهرباء و المياه.  
(CP)
- قفل الإحكام** : قفل إغلاق بمفتاح فريد من نوعه يستخدمه الشخص المخول لتأمين نقاط العزل أو التأسيس الرئيسي أو صمام ميكانيكي.  
(Control Lock)
- مسئول التحكم** : هو شخص الذي يتم إعتماده خطيًا بواسطة المسئول المختص في شركة العين للتوزيع و يتمتع بالمعرفة و الخبرة الفنية اللازمة لتحديد المخاطر. و مهمته هي المسئولية عن التحكم التشغيلي في شبكة توزيع كهرباء الجهد العالي.  
(Control Person)
- صمام الإحكام** : صمام ميكانيكي يتم التحكم فيه يدويًا لإدارة تدفق الغاز أو السوائل. يجب أن يتمتع صمام الإحكام بوضعية الإغلاق الكامل و الفتح الكامل.  
(Control Valve)
- الخطر** : مخاطر جرح الأشخاص نتيجة الحريق أو الكهرباء أو الصدمة أو الحروق أو الانفجارات أو الحركة الميكانيكية للمعدات التي تُدار بالكهرباء أو مخاطر تضرر الممتلكات.  
(Danger)
- لافتة "خطر"** : تحذير مُعتمد بكلمة "خطر" (Danger) مطبوعة بحروف سوداء و خلفية صفراء باللغة الإنجليزية و العربية.  
(Danger Notice)
- مُفرغ** : تعني تفرغ و تأمين المعدة من كافة مصادر الطاقة المخزنة مثل الطاقة الكهربائية أو الميكانيكية أو الهيدروليكية أو الهوائية أو النفطية لمنع تضرر الأفراد العاملين على هذه المعدة.  
(Discharged)
- الأرضي** : التوصيل بكتلة الأرض و يعتبر قياس قدرة الجهد في أي نقطة تساوي صفر.  
(Earth)
- التأسيس/ مؤرض** : المصطلحات العامة المستخدمة لوصف الأجزاء الموصلة

**قواعد السلامة عند العمل على الشبكات**

للتكبيات أو المعدات الكهربائية والمستخدمه للتوصيل بكتلة الأرض.	(Earthing /Earthed)
هو عبارة عن جدول يوضح متطلبات الأرضي الإضافي لكل مرحلة من مراحل العمل والضرورية لضمان التحكم في الجهد المستحث حسبما تتغير الظروف.	جدول التأريض (Earthing Schedule)
حالة شحن معدة سواء بالكهرباء أو ضغط الماء مما يسبب الضرر بالأفراد.	مشحون (Energized)
المعدات الكهربائية والأجزاء الميكانيكية التي تعتبر جزء من الأصول التشغيلية التي تنطبق عليها قواعد السلامة عند العمل على الشبكات.	المعدة (Equipment)
الموصلات المشحونة الغير معزولة لتجنب الخطر.	المكشوفة (Exposed)
توفير وتوافر الوصول الآمن لموقع العمل والعمل بأمان وبيئة عمل آمنة وطريقة العمل الآمنة والإستخدام الصحيح لأدوات الحماية الشخصية (PPE).	السلامة العامة (General Safety)
هو نظام المعلومات الجغرافية المستخدم لتحديد تفاصيل أصول الشبكة وتشمل الكابلات والأنابيب الأرضية.	نظام المعلومات الجغرافية (GIS)
هو الجهد العالي المتناوب (AC) بما يزيد عن 1000 فولت أو الجهد المستمر (DC) بما يزيد عن 1,500 فولت.	الجهد العالي (HV)
العمل على شبكات خطوط الجهد العالي الهوائية المشحونة من جهاز هوائي معزول أو منصة متحركة والتي لها ذراع مصنوع من مواد عازلة.	قفازات ذات عزل خاص (Hot Glove)
الأدوات التي بها أجزاء فولاذية أو موصلات معزولة كهربائياً لتوفير الحماية من الكهرباء.	الأدوات المعزولة (Insulated Tools)
هي الأدوات المصنوعة كلياً من مواد غير موصلة وليس بها أي أجزاء فولاذية أو موصلة.	أدوات العزل (Insulating Tools)
الفصل المادي لجزء من الشبكة عن الشبكة المشحونة. أنظر	معزول/ العزل



## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار: 01 :مراجعة: 01

الصفحة 42 من 48

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

نقاط العزل.	(Isolated/Isolation)
هو جهاز يُستخدم في عزل المُعدة.	جهاز العزل
	(Isolating Device)
هو مستند سلامة يصدر للعمل بجوار معدات مشحونة وهو نموذج إعلان حيّز العمل الذي يمكن أن يتم فيه العمل، والذي يُحدد إحتياطات السلامة اللازمة.	تصريح عمل محدود
	(LAP)
يعني مُتصل بنظام الكهرباء أو مشحون بالكهرباء.	حيّ
	(live)
هو المكان الذي يتم فيه تنفيذ العمل بموجب نظام العمل الآمن خاصة شركة العين للتوزيع.	الموقع
	(Location)
هي حالة المُعدة التي لا يمكن تغييرها بدون إزالة قفل الأمان أو السلامة.	مُقفّل
	(Locked)
وسيلة للعمل على شبكات الجهد العالي المشحونة بإستخدام أداة عزل طويلة يتم تشغيلها من خارج مسافة الأمان.	عصا الإختبار الطويلة
	(Long Stick)
إختصار يوضح تمام إقفال نقاط العزل بأقفال السلامة و التآريض الأساسي على الشبكة ووضع لوحات التحذير والخطر بالقدر المناسب.	القفل بإحكام
	(LOTO)
هو سجل خطي دائم يُستخدم في كافة نقاط التحكم وأماكن العمل لتسجيل العمليات الشاملة بالتفاصيل و التشغيل الآمن وإجراءات السلامة المتبعة.	سجل الدخول
	(Log Book)
هو الجهد المنخفض المتناوب هو 50 فولت و حتى 1000 فولت . الجهد المنخفض المستمر هو 120 فولت و حتى 1,500 فولت.	الجهد المنخفض
	(LV)
هو مستند جدول التشغيل المُعد من قبل قسم تخطيط العمليات للمهام التشغيلية التي يتعين تنفيذها على شبكة الجهد العالي.	نموذج المناورة التشغيلية
	(Maneuvering Form)
هو إطار أمان مُعتمد يوفر خاصية التحكم المزدوج من طرف الأشخاص المخولين والأشخاص المسؤولين. ويُستخدم لمنع	إطار مُتعدد الأقفال
	(Multi-Clasp)



## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار: 01 :مراجعة: 01

الصفحة 43 من 48

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

التشغيل أو إزالة نقاط العزل أو التأريض الرئيسي أو الصمامات أو الفتحات.

العمليات/ التشغيل (Operations) : هو نشاط التغيير المادي لإعدادات شبكة التوزيع. ويشمل تشغيل مفاتيح التشغيل والعوازل وكذلك الصمامات وأنظمة التحكم.

تعليمات التشغيل (Operation Instructions) : هي الإجراءات الإلزامية بشأن كيفية تطبيق قواعد السلامة عند العمل على الشبكات وتشغيل شبكات الكهرباء والمياه و إختصارها هو (OI)

تصريح بالعمل (Permit to Work) : مستند سلامة يعتبر بمثابة إعلان بسلامة مُعدة محددة وأنها جاهزة وآمنة للعمل عليها (PTW).

نقاط العزل (Points of Isolation) : هي نقاط تحديد المسافة الآمنة المطلوبة لإنجاز الأعمال في شبكات التوزيع.

قائد الفريق (Team Leader) : هو الشخص المسئول عن توزيع الأفراد للعمل على شبكات الكهرباء والمياه ويتمتع بالمعرفة والخبرة الفنية لتحديد المخاطر وتجنبها. ويجوز له أيضًا إعداد وإصدار وإلغاء مستندات السلامة المحددة (تصريح العمل المحدود) من النظام والأماكن المغلقة والحفر ومناطق الحرارة المرتفعة. فئة التخويل AP4.

مضغوط (Pressurized) : حالة المعدة المشحونة بالغاز أو السائل فوق نطاق الضغط الجوي.

التأريض الرئيسي (Primary Earth) : هو مفتاح تشغيل أو جهاز تأريض محمول يعمل على عزل شبكات الكهرباء وتوصيلها بكتلة الأرض لتقليل تأثير الموصلات الكهربائية حتى تعادل صفر.

المنطقة المحظورة (Prohibited Area) : هي المنطقة الخاضعة لإدارة شركة العين للتوزيع والتي تحتوي على أصل من المحتمل أن يُسبب مخاطر للأشخاص.

نظيفة (Purged) : حالة المعدة عند إزالة كافة المحتويات الخطرة.

سجل إجراءات : مستند سلامة يتعتبر بمثابة إعلان يحدد المعدة والإجراءات



## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار: 01 :مراجعة: 01

الصفحة 44 من 48

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

<p>المتبعة بموجب إتفاقية عمل مشتركة لتحقيق السلامة من النظام ويجب إستخدامه مقترناً بتصريح العمل أو تصريح بإجراء إختبار.</p>	<p>السلامة الوقائية بين الأنظمة RISSP</p>
<p>هي المنطقة الخاضعة لإدارة شركة العين للتوزيع حيث توجد مباني ومعدات شركة العين للتوزيع أو شركة أبوظبي للنقل والتحكم.</p>	<p>المنطقة المحظورة (Restricted Area)</p>
<p>أقرب مسافة من موصل مشحون يمكن أن يقترب منها الإنسان. تنطبق المسافة الآمنة أيضاً على الهياكل المعدنية الغير مؤرضة أو العازل الداعم لموصل مشحون ومكشوف.</p>	<p>المسافة الآمنة (Safe Distance)</p>
<p>هو الإجراء الرسمي المتبع لتحديد مخاطر العمل. ويُحدد طرق العمل التي تُقلل من هذه المخاطر وتُقلل المخاطر الناشئة عنها. تُعتبر قواعد السلامة عند العمل على الشبكات هذه جزء من نظام العمل الآمن خاصة شركة العين للتوزيع.</p>	<p>نظام العمل الآمن (Safe System of Work)</p>
<p>قفل بمفتاح فريد من نوعه يُستخدم لتأمين مُعدة من التشغيل ويعزل المُعدة عن الشبكة أو جهاز التأريض/ التفريغ العامل لتأمين المنطقة الآمنة.</p>	<p>قفل الآمان (Safety Lock)</p>
<p>هي حالات تأمين حياة الأفراد العاملين على أو بالقرب من المخاطر الناشئة عن النظام.</p>	<p>السلامة من النظام (Safety from the system)</p>
<p>هي لوحات التحذير المعتمدة والتي يتم عرضها للتحذير من المعدات المشحونة أو المعدات التي لا يجب تشغيلها.</p>	<p>لوحات السلامة (Safety Signs)</p>
<p>هي المنطقة الخاضعة لإدارة شركة العين للتوزيع والتي تم تحديد أمانها لتنفيذ المهام أو إنجاز الأعمال. يتم تحديد منطقة الأمان بحواجز و اوحات تحذيرية.</p>	<p>المنطقة الآمنة (Safety Zone)</p>
<p>مستند سلامة يعتبر بمثابة إعلان يُحدد المعدة التي سيتم إختبارها عند الحاجة لإزالة التأريض الرئيسي (SFT).</p>	<p>تصريح إجراء إختبار (Sanction for Test)</p>



## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار : 01 :مراجعة: 01

الصفحة 45 من 48

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

- إجراءات التشغيل النموذجية** (Standard Operating Procedures)
- إجراءات التشغيل النموذجية : هي الإجراءات الإلزامية الناشئة عن تقييم المخاطر أو تحليل سلامة المهمة بشأن كيفية تنفيذ الأعمال على شبكات الكهرباء و المياه بأمان. (SOP).
- الإشراف** (Supervision)
- الإشراف : التوجيه والمراقبة التي يجريها الشخص المسئول أو الشخص المخول الحاضر في مكان العمل في كافة الأوقات خلال تنفيذ الأعمال.
- تشغيل التأريض** (Switchgear Earth)
- تشغيل التأريض : تأريض رئيسي أو إضافي يتم تطبيقه بواسطة قاطع تيار أو مفتاح عزل التأريض.
- النظام** (System)
- النظام : المعدات التي تمتلكها شركة العين للتوزيع والتي تُستخدم بشكل منفصل أو مجتمعة لتوليد ونقل أو توزيع الكهرباء أو المياه.
- التهوية** (Vented)
- التهوية : هي الحصول على منفذ دائم للغلاف الجوي حتى يتعادل الضغط الداخلي مع الضغط الجوي.
- شبكة المياه** (Water Network)
- شبكة المياه : تشمل مياه الشرب و المياه المُعاد تدويرها.
- العمل** (Work)
- العمل : هونشاط إجراء تعديل مادي على شبكة التوزيع وتشمل الفحص والصيانة و التركيب والإسترجاع أو التحديث لأي من أصول الشبكة.
- فريق العمل** (Working Party)
- فريق العمل : فريق الأفراد العاملين تحت توجيه الشخص المسئول أو الشخص المخول.

قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة: المدير الإداري

المُلحق أ- اللوحات التحذيرية و الحواجز المعتمدة

إشعار خطر  
210 mm x 130 mm



إشعار تحذير  
210 mm x 130 mm



سلسلة حواجز

(مُصنعة من البولي كلوريد فينيل الصلبة- قُطر 8 ملم)



شريط الحواجز



دعامات الحواجز

(ارتفاع 0.8 متر)





شركة العين للتوزيع  
AI Ain Distribution Company

## (AADC) شركة العين للتوزيع

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار 01: مراجعة: 01

الصفحة 47 من 48

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

#### المُلحق ب- تعليمات التشغيل

المرجع	الإسم	دليل تعليمات التشغيل بشأن قواعد السلامة عند العمل على الشركات
OI-001	سجل السلامة الوقائية بين الأنظمة المختلفة RISSP	التعليمات التي يتعين إتباعها عند تشغيل شبكات الجهد العالي خاصة شركة العين للتوزيع على معدات 11 ك.ف و 33 ك.ف. والمتصلة بشبكة سلطات الكهرباء الأخرى.
OI-002	توصيل و فصل الأصول Connection & Disconnection of Asset	الإجراء المتبع عند توصيل و فصل الأصول من شبكة توزيع الجهد العالي أو الجهد المنخفض، وذلك لتأكيد السلامة من النظام.
OI-003	تأريض التشغيل Operational Earthing	الإجراء المتبع عند تأريض التشغيل لتحقيق السلامة من النظام للشخص القائم بالأعمال على شبكات توزيع الجهد العالي أو الجهد المنخفض.
OI-004	التشغيل Operational Switching	الإجراء المتبع عند تنفيذ التشغيل الآمن على شبكة توزيع الكهرباء أو المياه.
OI-005	مفاتيح التشغيل المعدنية المؤرضة Metal Clad Switchgear	الإجراء المتبع عن الوصول و العمل على كافة أنواع مفاتيح التشغيل المعدنية و المؤرضة في شبكات الجهد العالي أو الجهد المنخفض لتوفير السلامة من النظام.
OI-006	الخطوط الهوائية Overhead Lines	الإجراء المتبع عند العمل على أو بالقرب من الخطوط الهوائية ذات الجهد العالي أو الجهد المنخفض لتوفير السلامة من النظام.
OI-007	الكابلات الأرضية Underground Cables	الإجراء المتبع عند تنفيذ الأعمال على أو بالقرب من الكابلات الأرضية لتوفير السلامة من النظام.



## شركة العين للتوزيع (AADC)

تاريخ السريان: 2019/01/10

رقم الإجراء : GN.HSE.01

رقم الإصدار 01: مراجعة: 01

الصفحة 48 من 48

### قواعد السلامة عند العمل على الشبكات

تم الإعتماد بواسطة : المدير الإداري

الإجراء المتبع عند العمل على الخطوط الهوائية ذات الجهد العالي المشحونة بقدرة 11 ك.ف. و 33 ك.ف.	العمل على موصلات الجهد العالي المشحونة HV Live Working	OI-008
الإجراء المتبع لتوفير السلامة من النظام وذلك بتمام الإقفال بأقفال الأمان عند نقاط العزل من المعدات المشحونة أو ذات الطاقة المخزنة وإصاق إخطار السلامة	تمام الإقفال/ الإغلاق Lock Out Tag Out	OI-009
الإجراء الذي يُحدد المناطق الآمنة ونطاقها عند تنفيذ الأعمال بالقرب من المعدات المشحونة في شبكات الكهرباء والمياه. وتُحدد أيضًا المنطقة المستثناة من حركة المعدات العاملة بالقرب من أو تحت موصلات الخطوط الهوائية والهياكل الداعمة.	المنطقة الآمنة و تحديدها Safety Zone and Demarcation	OI-010
الإجراء المتبع عند تنفيذ إختبار كهرباء الجهد العالي على معدات التيار المتناوب بما يزيد عن 1.000 فولت أو إختبار الفولتية بما يزيد عن 1.000 فولت.	إختبار كهرباء الجهد العالي Electrical High Voltage Testing	OI-011
الإجراء المتبع عند التشغيل المشترك بين شركة العين للتوزيع وشبكة الجهد العالي أو الجهد المنخفض خاصة المتعامل لتوفير السلامة من النظام.	إتفاقية تعاون في التشغيل Customer Operational Interface	OI-012
الإجراء المتبع عند إدارة وإصدار وإلغاء مستندات السلامة لتوفير السلامة من النظام وتشمل تصريح العمل وتصريح إجراء إختبار وتصريح عمل محدود.	توثيق إجراءات السلامة Safety Documentation	OI-013